

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	450/2011
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca HONDA, modelo CIVIC TYPE R
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Incendio Debido a la posición incorrecta del ramal de cables del motor durante el montaje, es posible que el arnés se dañe. Un mazo de cables dañados puede provocar un cortocircuito o un incendio
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa HONDA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del producto y las medidas que, voluntariamente, ha adoptado consistentes en informar a los propietarios de los vehículos afectados para que acudan a la red de concesionarios donde se reparará la instalación eléctrica libre de coste
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	10/11/11

