

Un virus troyano... en un cargador de baterías USB

Energizer ha cerrado el acceso a la telecarga del programa

www.elpais.com

Las agencias de seguridad estadounidenses han detectado un virus troyano...en un cargador USB de baterías para ordenador. La empresa afectada, Energizer, ha comunicado que cierra la teledescarga del programa que lo alberga. Según el comunicado, el Duo Charger permitía, adjuntando un programa específico, conocer el estado de la carga desde la pantalla del ordenador. El cargador, sin este programa añadido, funciona sin problemas. Los mismos se han detectado en la versión para Windows.

La compañía ha anunciado que colabora con las autoridades para analizar cómo este programa malicioso ha podido ser introducido. Según US.-Cert, el citado programa, en el momento de conectarse al ordenador carga los ficheros UsbCharger.dll y Arucer.dll. Este último es el que contiene el código que abre la puerta del ordenador a los intrusos. El virus permite el control remoto de la máquina, enviar y recibir ficheros, etcétera. El remedio inmediato es desinstalar el programa adjunto al cargador y borrar el fichero Arucer.dll así como bloquear su puerto de entrada.

El virus, una vez infectada la máquina, trabaja sin necesidad de que el cargador esté conectado.